

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	第十一批第1号	举报中国十五冶金建设集团有限公司三公司结构厂油漆车间喷漆喷砂味道非常大，虽然喷漆从以前的室外改为室内，但油漆味仍影响隔壁小区楼居民（举报人称此居民楼与油漆车间相隔不到20米，不符合相关政策），多次向黄石市12345反映仍未解决。（*举报编号D2ZGYS202100224）	湖北省黄石市下陆区	大气污染	<p>1. 子问题一：十五冶三公司结构厂油漆车间喷漆喷砂味道非常大，虽然喷漆从以前的室外改为室内，但油漆味仍影响隔壁小区楼居民。 调查核实情况：属实。</p> <p>2021年9月20日，三公司结构厂现场调查组通过走访及问询、座谈的方式，与下陆团结社区工作人员及居民进行了相关问题的交流，反映三公司结构厂油漆味有所减少，但仍影响到居民日常生活。同时，调查组到三公司结构厂对油漆味进行了现场勘察，虽然喷漆作业在封闭的喷漆作业车间内进行，挥发气体经过收集处置装置再排放，但在钢构件喷漆完后，更换构件时，需要打开喷漆作业车间两端进出构件，存在油漆挥发气体残留。</p> <p>2. 子问题二：居民楼与油漆车间相隔不到20米，不符合相关政策。 调查核实情况：部分属实。</p> <p>（1）经现场调查核实，信访件中所称的“居民楼与油漆车间相隔不到20米”，情况不属实。2021年9月19日，三公司结构厂调查组进行了实地勘察，厂内有两处喷漆作业车间，分别位于厂房东侧、西侧。经实测，东侧喷漆作业车间（厂房内）与幸福家园小区居民楼（最近居民楼）距离为52米。西侧喷漆作业车间（厂房外）与安居怡园小区居民楼（举报人居住区）距离为161米。</p> <p>（2）信访件中所称的“不符合相关政策”，情况属实。</p> <p>根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）之“6.2多种特征大气有害物质终值的确定”要求，三公司结构厂存在两类大气有害物质：焊接烟气、油漆挥发物，推导出喷漆作业车间至居民楼的卫生防护最小距离应为100米，虽然西侧喷漆作业车间与居民楼实际距离161米，但东侧喷漆作业车间与居民楼实际距离52米，不符合相关政策。</p> <p>3. 子问题三：多次向黄石市12345反映仍未解决。 调查核实情况：属实。</p> <p>（1）经现场调查核实，信访件中所称的“多次向黄石市12345反映”，情况属实。2021年举报投诉三公司结构厂油漆味4次，分别是4月14日、5月10日、5月28日、6月13日。黄石市生态环境局向公司反映了相关情况。</p> <p>（2）信访件中所称的“仍未解决”，情况属实。</p> <p>公司与黄石市下陆区生态环境局、团结社区居民进行了沟通，反馈了三公司结构厂喷漆作业挥发物无组织排放问题整改进展情况。三公司2021年3月份开始对问题整改进行了可行性研究、制订了整改方案，6月2日向中色十五冶提交了《三公司关于投资金属结构厂环保改造项目的请示》，6月9日中色十五冶总经理办公会决策同意了整改方案。三公司立即着手进行了整改，8月18日完成了整改，在东、西侧涂装场地分别安装了1套油漆挥发气体收集处理装置，并进行了试运行。9月13日完成了工程竣工验收。虽然三公司结构厂进行了相关整改，但因操作流程控制不当，存在油漆挥发气体残留，油漆味仍影响到隔壁小区居民。</p>	部分属实	<p>1. 子问题一，整改方向是：确保喷漆外排尾气稳定达标。主要整改措施是加强对喷漆过程的管控，具体如下：</p> <p>（1）2021年9月19日起进一步规范喷漆废气收集处理设备的作业运行，做好运行及检测记录；</p> <p>（2）2021年9月20日起进一步加强与居民的沟通，做好三公司结构厂采取的环保措施宣讲；</p> <p>（3）2021年9月19日起加强环保监测，主动接受环保监督。</p> <p>2. 子问题二，整改方向是：减少环境影响。具体措施是：</p> <p>（1）2021年9月22日完成油漆作业车间北面的所有孔洞、门窗的封闭，减少污染气体外溢。</p> <p>（2）2021年9月20日开始启动结构厂搬迁可行性研究。</p> <p>3. 子问题三，整改方向是：加强沟通，接受监督。具体措施是：</p> <p>（1）加强与社区工作人员、居民的定期沟通。（每季度一次）</p> <p>（2）2021年9月20日开始启动结构厂搬迁可行性研究。</p>	阶段办结	暂无